

未就学児の移動経路における点検箇所及び対策状況(令和5年1月末現在)

保育園

坂本保育園

点検箇所	状況・内容	対策済みの内容
下谷3-10 (昭和通りと通称バス通りの交わる5差路交差点)	<ul style="list-style-type: none"> <li>一角にコインパーキングがあり、歩道を横切って車の出入りがある。</li> <li>信号待ちの際、歩道の幅が狭く、自転車の往来も多く、安全に待機できるスペースが少ない。</li> <li>五差路の為、車両に複雑な動きがある。車の往来がより多い。</li> </ul>	交通安全確保の徹底
下谷3丁目柏葉中学裏手、金杉公園周辺	道がカーブして見通しが悪く、ガードレールはつながっていない箇所が多い。	交通安全確保の徹底

玉姫保育園

点検箇所	状況・内容	対策内容
清川2丁目1番の交差点	コンビニの駐車場があり車の出入りが多い。交通量も多い。歩道にガードレールがなく、危険性がある。	交通安全確保の徹底
清川2丁目13番の道路	玉姫神社側のみにはしかガードレールがなく、交通量が多い。	交通安全確保の徹底
橋場2丁目11番・12番・19番・20番	橋場公園(橋場2-19-7)前の一方通行道路で車がスピード出して通り、危険性がある。	交通安全確保の徹底

谷中保育園

点検箇所	状況・内容	対策内容
上野桜木2丁目16番の路地(保育園前)	比較的交通量が多い路地。この路地を通らないと登園できない。ガードレール未設置で路側帯も狭く、路地に出る際は危険を伴う。	路側帯内にカラー舗装施工済
上野桜木2丁目12番 交差点	交通量の多い道路で、信号を無視して渡る人が多い。	警察署にて交通取締の強化
谷中6丁目 交差点(清水町公園に行くまでの道路)	比較的交通量の多い道路。(寺院が密集している。)ガードレール未設置が多く、園外保育時は危険を伴う。待機できるスペースの確保がされていない交差点が多く、かなり後方で待機する必要がある。	交通安全確保の徹底

千束保育園

点検箇所	状況・内容	対策内容
竜泉3丁目飛不動尊前 交差点	車の往来が多い交差点だが、ガードレールがない。	交通安全確保の徹底
千束3丁目12番9号 交差点	金美館通りからくる車が左折車が多いのだが、ガードレールがなく車道に飛び出す危険性がある。	交通安全確保の徹底
千束3丁目6番10号 交差点	花園通りや一葉桜通りなどが交差して5差路になっており、交通量もあるため危険性を感じる。また、信号の間隔が短い。	交通安全確保の徹底

未就学児の移動経路における点検箇所及び対策状況(令和5年1月末現在)

浅草橋保育園

点検箇所	状況・内容	対策内容
浅草橋2丁目21番	交通量は少ないが、白線の歩道のみでガードレールがない。路上に自動車や自転車が駐車しているので、白線内を歩けない。	外側線(白線)を設置済
浅草橋2丁目22番	家屋前に大きな植木が置いてあり、枝や葉がせり出しているため、白線内を歩けない。道路幅も狭くガードレールもない。	植木の撤去を指導済
浅草橋2丁目8番	ガードレールがなく、交通量も多い。信号無視をする車を時々見かける。園児が車道に飛び出す危険がある。	交通安全確保の徹底

台東保育園

点検箇所	状況・内容	対策内容
台東1丁目31番、台東2丁目7番	蔵前橋通りを渡る交差点のガードレールはあるが、交通量が多いため歩道の手前で待機となる。そうすると信号が(点滅を抜かし)30秒しかなく渡るのにギリギリになってしまい危険を感じる。	青信号の間隔延長済
台東3丁目44番	信号がなく、横断歩道はあるが交通量が多く、歩道も引っ込んでいて渡る時に危険を感じる。	防護柵設置済、交差点前にカラー舗装施工済

三筋保育園

点検箇所	状況・内容	対策内容
蔵前小に向かう歩道	ガードレールがなく、園児が車道に飛び出す危険性がある。	交通安全確保の徹底
春日通り沿い	放置自転車がが多く、歩行の際に危険。	交通安全確保の徹底
蔵前4丁目西交差点	信号待ちにガードレールがなく、園児が飛び出す危険性がある。	交通安全確保の徹底

待乳保育園

点検箇所	状況・内容	対策内容
台東区今戸2-26-12 待乳保育園の前の道路・歩道	道路に自転車レーンが無いので、歩道の自転車の交通量が多く危険である。	交通安全確保の徹底

東上野保育園

点検箇所	状況・内容	対策内容
東上野2丁目24番 交差点	青信号の点灯時間が短く、横断途中で点滅になり園児が渡りきれない危険性がある。	青信号の間隔延長済
東上野2丁目23～25番(保育園を除く)の路地	保育園前の道路以外にガードレールがなく、園児が車道に飛び出す危険性がある。	交通安全確保の徹底

未就学児の移動経路における点検箇所及び対策状況(令和5年1月末現在)

松が谷保育園

点検箇所	状況・内容	対策内容
松が谷4丁目・3丁目周辺 (松が谷保育園周辺)	大通りに面していない通りが多く、歩道は無く側道のみである。	交通安全確保の徹底 外側線(白線)を引き直し済
松が谷公園	公園の出入り口、2か所あるうちの1か所は、道路側にガードレールが無い。	交通安全確保の徹底
大正小学校周辺(入谷1・2丁目周辺)	歩道はあるものの、狭く、植樹や自転車が駐輪されていると園児一人がやっと通れるような個所もあり危険である。(特に左衛門橋通り等)	交通安全確保の徹底(放置自転車の撤去指導等対応済)
北上野2丁目(駒形中周辺)	一方通行の道路が多いため車の進入等の予測はしやすい反面、自転車の交通量が多い。	交通安全確保の徹底

東上野乳児保育園

点検箇所	状況・内容	対策内容
東上野4丁目16番1号付近 交差点	歩行者信号が設置されているが信号機の時間が短く、子どもたちが交差点を渡り切れない。(2歳児の為、歩く速度遅い)	交通安全確保の徹底
北上野1丁目1番14号北上野児童遊園 付近 交差点	同上	交通安全確保の徹底

愛隣保育園

点検箇所	状況・内容	対策内容
根岸5丁目15番の道路、荒川区との区境	道路が狭い割には交通量が多く、白線のみのため、引率での通行ができない。	交通安全確保の徹底
根岸5丁目15番一方通行の道	逆走してくる車がいる。事故は起きていないが、危険。	看板設置済
根岸5丁目の交差点	歩道はあるが、スペースが狭く、信号待ちするには狭い。また、建築工事のため足場が組まれ歩道がかなり狭くなっている。	交通安全確保の徹底

清川保育園

点検箇所	状況・内容	対策内容
東浅草2-26付近	片側には歩行者用の信号機があるが、片側は車両用の信号機しかなく見えにくい	交通安全確保の徹底
橋場2-19-7の路地	橋場公園へ行く道にタクシーが多く通るが、ガードレールがない	交通安全確保の徹底

未就学児の移動経路における点検箇所及び対策状況(令和5年1月末現在)

共生保育園

点検箇所	状況・内容	対策内容
共生保育園園・分園付近 道路	周辺は一通の道路が多いのだが、駐輪されている自転車や自動車は多く、散歩車が充分に通れるだけの道路が塞がれていて危険である。	「保育園あり」の標識を設置済
橋場1-9(くすりの福太郎) 交差点	信号の切り替えが早いため、急ぎ足で渡らないと園児が通りきれないことが多く危険と感じる。また一通三車線の道路なのだが、こちらの先に観光バスの駐車場があるため大型車の交通量が多い。またかなりのスピードで走る姿もよく見られる。右側への車線変更をしようとする車にハツとする場面も多い。	青信号の間隔延長済
今戸二丁目 交差点	進行方向から右折の車が、歩行者がいても目の前を車が通過することが多く園児がなかなか通ることができない。	交通安全確保の徹底
石浜公園前	石浜公園付近で、路上駐車している車やトラックが多く、死角に入った場合危険と感じることがある。	「通学路」の標識を設置済

立華学苑

点検箇所	状況・内容	対策内容
谷中6丁目あたり	清水町公園に向かう、一乗寺前の横断歩道の待機場所がない	交通安全確保の徹底
谷中5丁目4番	園の前の道が一方通行で、ガードレールもなく交通量が多い。	交通安全確保の徹底

康保会乳児保育所

点検箇所	状況・内容	対策内容
日本堤2-7-1当園階段下	電柱があって、通りが狭く他の保護者や子どもぶつかりそうになる。	交通安全確保の徹底
日本堤2-7-1当園階段下右側交差点(堀井ペーカリー)	車通りが多く、信号がないため待っていてもなかなか横断できない。信号機の設置を希望。	交通安全確保の徹底
日本堤2丁目交差点信号	信号がすぐにかわってしまい、速度の速い車も多く危険。	青信号の間隔延長済

ゆらりん竹町保育園

点検箇所	状況・内容	対策内容
台東4丁目17番12号 道路	小学校側にガードレールがあるが、駐車している車及びスピードの出ている車の往来が多く、園児が戸外に出掛ける際に見通しが悪くもなり、危険を感じる。	交通安全確保の徹底

未就学児の移動経路における点検箇所及び対策状況(令和5年1月末現在)

アスクくらまえ保育園

点検箇所	状況・内容	対策内容
蔵前4丁目17 精華通り 交差点	信号が変わるのが早く、子どもが渡りきれない。	交通安全確保の徹底
蔵前4丁目13-2の曲がり角	一方通行の路地で車が歩行者や自転車を確認せずに曲がってくる。	交通安全確保の徹底
三筋1丁目10 蔵前小学校通り 交差点	信号が変わるのが早く、子どもが渡りきれない。	交通安全確保の徹底
蔵前2丁目5-6の路地	交通量が多いがガードレールがない。また、蔵前公園前は自転車がたくさん止まっており、道路の方に膨らんで通らなければならない場所がある。	交通安全確保の徹底(放置自転車は撤去指導等対応済)

チェリッシュ浅草保育園

点検箇所	状況・内容	対策内容
浅草3丁目11-7 言問通りと国際通りの十字路	交通量が多くガードレールはあるが車が入って来れる状況の為、ガードレールまたはポールを追加する必要がある。	交通安全確保の徹底

チェリッシュ上野の森保育園

点検箇所	状況・内容	対策内容
寛永寺陸橋	交通量が多くガードレールはあるが上野よりには水除のガードがあるが日暮里よりにはガードがなく、一般のお子さんがガードレールをくぐって道路に出そうになっているのを見かけた。	鋼製の置きガードレールに取替済
上野桜木1丁目言問通り沿いスターキッズさんの角	言問通り沿いの直線はガードレールがあるが、曲がり角にガードレールが着いていない。交通量も多く速度も速いので突っ込まれる危険性がある。	交通安全確保の徹底

あい・あい保育園入谷園

点検箇所	状況・内容	対策内容
千束2-28-6	喫茶店なぎさの前 自転車がたくさん駐輪してある。	喫茶店に自転車の整理を依頼済
松が谷3-21 交差点	ガードレールがない。	防護柵を設置済

未就学児の移動経路における点検箇所及び対策状況(令和5年1月末現在)

アスクリゅうほく保育園

点検箇所	状況・内容	対策内容
浅草橋1丁目36 交差点	信号はあるが歩道の幅が狭く、園児が自転車と衝突したり車道に飛び出したりする危険性がある。	交通安全確保の徹底
浅草橋4丁目15 交差点	交通量が多く、信号を待つ歩道が狭く見通しが悪い為自転車と衝突の危険性がある。	交通安全確保の徹底
浅草橋1丁目22-8 交差点	ガードレールがなく、自転車や路駐が多い為衝突などの危険がある。	交通安全確保の徹底
浅草橋1丁目36-4 交差点	ガードレールがなく、路駐もあり、一通から勢いよく車が向かってくることが多い為、衝突などの危険がある。	交通安全確保の徹底

あい・あい保育園 浅草園

点検箇所	状況・内容	対策内容
駒形橋西詰 交差点	交通量が多い。ガードはあるがもう少し長いと安心。信号が短い。	交通安全確保の徹底
寿3丁目児童遊園(寿3-20-2)までの筋道	交通量は少ないが、公園前にしかガードレールがないので、ガードレールがあると安心。	交通安全確保の徹底

スターキッズ保育園

点検箇所	状況・内容	対策内容
上野桜木2丁目セブンイレブン前の寛永寺前公衆トイレ付近	雨天時や雨天後は広範囲に水たまりができる為、歩行者が水たまりを避けるために道に飛び出したり、水たまりをよけて交差点内で信号待ちをしていたりする様子を度々見かけます。 車が飛び出してきた歩行者をはねたり、飛び出した歩行者を避けようとして反対車線や歩道(お散歩中の園児の列など)に突っ込んだりしないか?などの心配や、右左折時に交差点内で信号待ちしている人をはねたり、避けようとして反対車線や歩道に突っ込んだりしないか?などの心配があります。 水はけを良くしたり、水たまりができないように道路の高さをどうにかできれば改善できるのでは?と思っています。	水たまりを解消させるため、補修工事施工済

未就学児の移動経路における点検箇所及び対策状況(令和5年1月末現在)

LIFE SCHOOL 根岸 こどものいえ

点検箇所	状況・内容	対策内容
金杉公園周辺	駐車車両、駐輪車が多く見晴らしが悪い。	交通安全確保の徹底
金曾木小学校前 交差点信号	歩行者用青信号の時間が短く、渡り切れないことがある。	交通安全確保の徹底
金曾木小学校・ガスト前 歩道	歩道での自転車走行が多い。歩道に自転車が多く駐輪してある。	交通安全確保の徹底(放置自転車は撤去指導等対応済)
金曾木公園前T字路	車やバイク、自転車が出てくるのがわかりにくい。	交差点にT字マーク(白線)を引き直し済

レイモンド鳥越保育園

点検箇所	状況・内容	対策内容
蔵前4丁目4番 精華公園付近	道幅が狭く、歩道もない。	交通安全確保の徹底
蔵前2丁目1番 蔵前公園付近	ガードレールがまばら。電柱が中途半端な位置にあるので歩行の弊害になっている。	交通安全確保の徹底
蔵前1丁目 交差点	車線が複雑で交通量も多い。横断歩道が2段階になっているため、渡る際注意が必要。	交差点改良工事済

ソラスト竜泉保育園

点検箇所	状況・内容	対策内容
竜泉3丁目不動前信号からポプラまでの道	両通で信号機から信号機までの間隔が長いので横切ることになり危険	交通安全確保の徹底
竜泉3丁目12番 交差点	交通量も多く、車もスピードを出して通行する	交通安全確保の徹底

ミアヘルサ保育園ひびき浅草

点検箇所	状況・内容	対策内容
西浅草3丁目25 交差点	道幅が広く、歩行者信号の間隔が短い。	交通安全確保の徹底
西浅草3丁目19、20	路側帯が片側にしかなく、園児の歩行が難しい。	園側に外側線(白線)を設置済
西浅草3丁目20-3	近隣店舗利用者の駐輪が多く、歩道を歩くことができない場合が多い。	交通安全確保の徹底

未就学児の移動経路における点検箇所及び対策状況(令和5年1月末現在)

クオリスキッズ浅草橋保育園

点検箇所	状況・内容	対策内容
柳橋2丁目8番道路	交通量も多く、スピード車が制限速度を守っておらず、園児に身の危険がおおいにある。	交通安全確保の徹底
蔵前1丁目4-3 榊神社	横断歩道はあるが、トラック、スピード車が多く、止まっている車も多いため、見通しが悪い。	交通安全確保の徹底
柳橋2丁目1番 柳橋大川端通り	道路両側に車が多く止めてあり、交通量も多く見通しが悪い。	交通安全確保の徹底

さくらさくみらい入谷

点検箇所	状況・内容	対策内容
松が谷4丁目交差点あたり	道路が枝分かれしていて危険。ガードレールが無い。	交通安全確保の徹底
言問通りの横断歩道(松が谷4丁目)	横断歩道の長さが長く(道路が広い)、青信号の時間が短く渡り切れない時がある。	交通安全確保の徹底
昭和通りの横断歩道	同上。	交通安全確保の徹底
入谷2丁目13,14,15-17,18,19あたりの両通行道路(大正小の裏)	交通量が多いが、ガードレールが無い。	外側線(白線)を引き直し済

えがおの森保育園・あさくさ

点検箇所	状況・内容	対策内容
寿3丁目児童遊園近くの路地	交通量が多いときがあり自転車も多く通る。	交通安全確保の徹底
済美公園近くの路地	歩道が狭いため車が通った時に危険性がある。	交通安全確保の徹底
寿児童遊園	交通量が多くトラックなどの大型車両もよく通る。公園入り口付近に自転車が止まっている。	交通安全確保の徹底

こどもヶ丘保育園根岸園

点検箇所	状況・内容	対策内容
根岸1丁目と3丁目の言問通側横断歩道	信号がないので、横断歩道だけだと危険性が高い。	一時停止強調表示を設置済



未就学児の移動経路における点検箇所及び対策状況(令和5年1月末現在)

ウィズブック保育園入谷

点検箇所	状況・内容	対策内容
当園前(松か谷4-1-3)	散歩等、玄関が狭く、玄関前で子どもたちが保育者と待機しているが、ガードレール、ポールもない。	交通安全確保の徹底
当園前の通り(歩道/松か谷4-1-3)	縁石が低く、縁石を跨いだ状態で駐車している事があり、歩道が狭くなってしまう。	交通安全確保の徹底
入谷南公園前 交差点	信号の切り替わりが早く、急いで渡らないと間に合わない。	交通安全確保の徹底

はぐはぐキッズ浅草橋アネックス

点検箇所	状況・内容	対策内容
久保商店から蔵前公園の路地(蔵前2-5-6)	歩道が狭く、大型トラックなどの出入りが多い。電柱も通行を遮る為、赤信号で車が停車すると移動することができない。喫煙者や無断駐輪も多い	交通安全確保の徹底
はぐはぐキッズ浅草橋annexの路地(浅草橋2-6-4)	歩道が狭いが、交通量が多い。停車している車や自転車がが多く視界が遮られる危険	交通安全確保の徹底

はぐはぐキッズ浅草橋

点検箇所	状況・内容	対策内容
浅草橋3丁目13-4の路地	交通量が多くスピード出している車も多いが、カーブミラーがなく、歩道から車や自転車が確認しにくい。	交通安全確保の徹底

おうち保育園新おかちまち

点検箇所	状況・内容	対策内容
新御徒町駅周辺の春日通り	歩道内に駐輪していることが多く、また、自転車の通行も多いので、園児との接触の危険がある。	交通安全確保の徹底

ベベ・ア・パリ保育園東上野

点検箇所	状況・内容	対策内容
東上野3-8-7 保育園前	ガードレールがないので、散歩の準備の際には常に気を配っています。園の周辺、浅草通り、春日通り以外の通りは歩道はありますがガードレールはないので、なるべく建物側を通るなどの工夫をしています。園周辺の路地は一方通行も多いので確認しやすい面もありますが、交通量は多少あるので気をつけています。	交通安全確保の徹底

うれしい保育園谷中

点検箇所	状況・内容	対策内容
天王寺から大通りにかけての道	ガードレールがなく、交通量が多い。	交通安全確保の徹底
谷中7丁目14番 天王寺前	天王寺の駐車場前は、道が狭くガードレールが無い為、車が来た時に危険である。	

未就学児の移動経路における点検箇所及び対策状況(令和5年1月末現在)

ふくろう保育園

点検箇所	状況・内容	対策内容
蔵前1-8 交差点	交通量が多く、自転車との接触の危険性があり。	交差点改良工事済
蔵前1-3-35の路地	両国方面から蔵前に向かう自転車のスピードが速く園児と衝突の危険性がある。	自転車レーンに加え、国道寄りの区間にナビラインを設置済
蔵前2-1-8	自転車の交通量が多く、スピードも出ているため、危険性があり	注意看板を設置済(4箇所)
蔵前2-2-11の路地	道幅が狭いが、交通量が多く、園児との接触の危険性がある。	交通安全確保の徹底

かるがもハウス浅草橋

点検箇所	状況・内容	対策内容
浅草橋5丁目-1	交通量が多いが、ガードレールがない為、車が事故を起こしたとき際に盾になるものがない。	交通安全確保の徹底

フレンドキッズランド三ノ輪園

点検箇所	状況・内容	対策内容
三ノ輪1丁目23-2の東盛公園側道路	交通量が多くある。ガードレールはあるが歩道が狭く、ベビーカー等の行き来が困難でぶつかる危険性がある。(自転車・ベビーカー・徒歩の混在) 上記道路は明治通りから昭和通りの抜け道となっていて、小学校からはガードレールがあるが、昭和通り手前はガードレールがなく危険がある。	交通安全確保の徹底

シンシア保育園

点検箇所	状況・内容	対策内容
台東4丁目17番、平成小前	駐車している車が多く、横断歩道を渡る際の左右確認が見えづらい。	交通安全確保の徹底
台東4丁目13番、御徒町公園入口	駐車している車が多く、横断歩道を渡る際の左右確認が見えづらい。	パーキングメーターの一部を撤去済 ラバーポール設置済
台東4丁目3番、竹町公園入口	信号機がすぐになってしまう。	青信号の間隔を延長済 防護柵を設置済

ことぶきクローバース保育園

点検箇所	状況・内容	対策内容
寿2-1の路地	急に左折してくる車がある。	交通安全確保の徹底
寿2-3-1 ファミリーマート前 横断歩道	左折してきた車が歩行者がいても止まらないことがある。	見通しをよくするため、交差点内にあった中木を撤去済。
蔵前3-5-4の交差点	ガードレールがなく交通量も多い。	交通安全確保の徹底

未就学児の移動経路における点検箇所及び対策状況(令和5年1月末現在)

ふたみ家庭保育室

点検箇所	状況・内容	対策内容
寿3丁目15番 歩道	店舗前の歩道に、マンション住民や店舗従業員?の自転車が複数台、駐輪されていて散歩時、倒しそうになる。	交通安全確保の徹底

KAYOこども室

点検箇所	状況・内容	対策内容
蔵前四丁目交差点、一方通行入口付近	車の進行は交差点の信号とリンクしているが、直線道路からスピードを落とさずに進入出来るため警戒が必要。	交通安全確保の徹底
蔵前一丁目 交差点	交通量が多い交差点。ガードレールがなく生垣のみの箇所がある。	交通安全確保の徹底
浅草橋5丁目、柳北公園沿い、蓬莱園跡銘文そば	避難用ワゴンだとガードレール内に電柱があるため、何かしらの障害物があった場合、ガードレール外に出ないといけない場合がある。	電柱を移設済

渡部家庭保育室

点検箇所	状況・内容	対策内容
千束1-16-13ファミリーマート千束一丁目店前の千束五差路 横断歩道	両方向4車線の道路を横断する横断歩道、信号機「青(進め)」サイン約25秒間。室外保育時に、子どもたちとともに当横断歩道を通ると、渡り切れないまま信号機「赤」に変わることも多く、とても危険。	交通安全確保の徹底

家庭保育室Mimi

点検箇所	状況・内容	対策内容
浅草4-27~千束1-16国際通り横断歩道	大きい交差点で路地から右折車がスピードを出したまま横断歩道を通る。歩行者が横断歩道上で止まり安全確認をし、その間に赤信号になり危険。	交通安全確保の徹底

つぼみ保育室

点検箇所	状況・内容	対策内容
台東1丁目26番 法務局出張所付近	信号の変わる時間が早く、園児が徒歩で渡り切れない危険性がある。	青信号の間隔を延長済

家庭的保育室ふわふわ

点検箇所	状況・内容	対策内容
入谷2-23-11大正公園	交通量が多い歩道がすぐ横にあるので、飛び出してしまう自転車の接触する危険がある。	交通安全確保の徹底

ゆらりん上野保育園

点検箇所	状況・内容	対策内容
【左衛門橋通り】 松が谷4丁目13 交差点 入谷南公園前 交差点	歩行者用信号の『青』の時間が短すぎて園児が一度に渡るのが怖い。	交通安全確保の徹底

未就学児の移動経路における点検箇所及び対策状況(令和5年1月末現在)

ソラスト浅草

点検箇所	状況・内容	対策内容
花川戸2丁目公園付近	ガードレールがなく、人通りが多い。路上駐車もある。	防護柵を設置済
花川戸1丁目東参道交差点から隅田公園に向かう道路	歩道にガードレールがなく、配送車が停まっていることが多いので、車道を歩かなくてはならないことがある。	交通安全確保の徹底
花川戸1丁目都立産業貿易センター台東館付近	大きい交差点だが、ガードレールがなく、車に注意。	交通安全確保の徹底

ポピンズナーサリースクール駒形

点検箇所	状況・内容	対策内容
雷門2-2-3 交差点	交通量が多い道路。歩行者信号が短く園児が渡り切れないことがある。また、観光客が多く集まる場所で信号待ちのスペースをキープしにくい。	交通安全確保の徹底
寿3-16-18 寿児童遊園付近	路上駐車している車が多く、歩行者用の白い線の中を安全に歩くことが出来ない。	交通安全確保の徹底
駒形1-5-8 浅草消防署前交差点	歩行者信号が短い。	交通安全確保の徹底
駒形1-4-8 交差点	信号がなく、時々一方通行を無視してくる車があったりする	コインパーキングの運営会社(2社)が一方通行無視の対策済(清算機に一方通行の表示)

アスク浅草橋保育園

点検箇所	状況・内容	対策内容
蔵前4丁目2番地	横断歩道を渡った後の小道から車がスピードを出して飛び出してくることがある。	交通安全確保の徹底
浅草橋3丁目19番地	交通量が多く、またスピードを上げて走っている車も多い。	交通安全確保の徹底
浅草橋3丁目須賀橋交番前横断歩道	交通量が多い。横断歩道の距離が長い、信号が変わるのが早い。	交通安全確保の徹底
浅草橋3丁目6番地	信号が変わるのが早い。(子どもが渡りきれない事がある。)	交通安全確保の徹底

未就学児の移動経路における点検箇所及び対策状況(令和5年1月末現在)

ぼけっとランド雷門

点検箇所	状況・内容	対策内容
雷門2-8 雷門1-2辺りの信号	青信号が短い	交通安全確保の徹底
雷門1-2(3)(11)(12)の通り	ガードレールがない	交通安全確保の徹底
消防署前の信号	青信号が短い	交通安全確保の徹底
駒形1の信号・消防署前の信号	青信号が短い	交通安全確保の徹底
合羽橋道具街通り、合羽橋南の信号	青信号が短い	交通安全確保の徹底
東京本願寺近くの信号	青信号が短い	交通安全確保の徹底
西浅草2-24(25)(17)(16)付近	交差点に信号がない	交通安全確保の徹底

ぼけっとランド入谷

点検箇所	状況・内容	対策内容
新坂本児童遊園近くのセブンイレブン前 交差点	ガードレールが頼りない。丈夫で距離のあるものをお願いしたい。	防護柵を取替え済
新坂本児童遊園(北上野2-19-8)前	歩道の行き来が公園内から見えない。ミラーがあると良い。	交通安全確保の徹底

スターキッズ谷中保育園

点検箇所	状況・内容	対策内容
谷中6丁目交差点	清水公園に曲がる際、道幅が狭く車との距離が近い。	交通安全確保の徹底
	歩行者の青信号の時間が短く、渡りきれないことがある。	青信号の間隔延長済

ぼけっとランド浅草タワー

点検箇所	状況・内容	対策内容
西浅草3丁目100円ローソンの通り	トラックが停車していると見通しが悪く自転車もスピードを出しているので危険	カーブミラーを設置済
ライフ浅草店前	自転車の交通量が多く駐輪されている自転車が歩道まであり通行の妨げになり危険	交通安全確保の徹底

未就学児の移動経路における点検箇所及び対策状況(令和5年1月末現在)

幼稚園

台桜幼稚園

点検箇所	状況・内容	対策内容
谷中2-9-4	幼稚園は学校側を除く三方が車も通れる細道で抜け道に使用されることもあるため、幼児の門の出入りは注意を要する。	看板設置済

谷中幼稚園

点検箇所	状況・内容	対策内容
谷中3-17-1	よみせ通りから入ってくる箇所に幼稚園があることを知らせる立札や看板等をつけてほしい。 知らない車やバイク、自転車がスピードを落とさずに入ってきます。	「幼稚園あり」の標識を設置済

育英幼稚園

点検箇所	状況・内容	対策内容
浅草橋2丁目26番5号(幼稚園前)	幼稚園の四つ角、幼稚園の歩道から飛び出しは十分に注意しているが、横断歩道とかななくて心配。「幼稚園あり」などの運転者への注意喚起の看板があるとよい。	看板設置済

未就学児の移動経路における点検箇所及び対策状況(令和5年1月末現在)

こども園

はぐはぐキッズこども園東上野

点検箇所	状況・内容	対策内容
東上野2-12-13マスダビル	看板やお弁当を売るためのテーブル等が、歩道にはみ出ていることや、ドアが急に開くことがあるので危険。信号も短い。	交通安全確保の徹底
東上野2-13-12、2-21-11、4-2-3	園から春日通りや公園に向かう際通る信号がすべて短い。子供の足では渡りきる前に点滅してしまい危険。春日通り、フロント前、昭和通り、西町公園へ行くまでの信号。	別の場所(東上野三丁目交差点)で時間延長対策済みのため、その信号を使うようルート変更してほしい
東上野2-23-3	子供たちが通ることが多いため、車の出入りが怖いことがある。駐車場前を通らないルートは歩道も横断歩道もないため危険である。	交通安全確保の徹底
東上野2-13-9	白線の内側に看板や自転車が多く止まっていて白線内を通れない。歩道もないので危険。	看板は警察の指導のもと撤去済 放置自転車は撤去指導等対応済

忍岡こども園

点検箇所	状況・内容	対策内容
池之端2-1-22	玄関前道路が朝夕時間帯で車両通行禁止区域になっているが、侵入してくる車が多い。ガードレールが設置されている箇所とされていない箇所があるため、スピードを上げて走る車があると危険を感じる。	園の前に「保育園あり」の標識を設置済
上野公園2-43付近交差点の信号	交番前にある交差点の歩行者用信号がすぐに赤に変わってしまう。およそ20～30秒ほどで、小さい子供やお年寄りには渡りきれず危険。	着脱式の防護柵を設置済
池之端2-1-35ルネッサンスタワー付近	交差点にガードレールがある場所とない場所があり、子供たちにはできるだけ不忍通りから離れて信号待ちするよう伝えている。	交通安全確保の徹底

石浜橋場こども園

点検箇所	状況・内容	対策内容
橋場1丁目 こども園西園前道路	交通量は少ないが、見通しが悪い。西園正門前はガードレールがなく危険。	園側に外側線(白線)を設置済
橋場1丁目 こども園東園正門前	東園正門前はガードレールがなく危険。	交通安全確保の徹底